Ablaufdiagramme

Die Ständerbohrmaschine sicher benutzen: Ablaufdiagramm 1

Bohren: Holz

Holz anreißen

Bohrer laut Arbeitsplan auswählen

Drehzahl einstellen
Siehe Drehzahldiagramm

Bohrer fest ins Bohrfutter einspannen und überprüfen

Werkstück in den Maschinenschraubstock einspannen

Tischhöhe einstellen

Werkstück festhalten und Vorschubhebel langsam herunterdrücken

Maschine ausschalten und bis zum Stillstand auslaufen lassen

Bohrer ausspannen und einsortieren

PRÜFEN

Alle Fotos: Dominik Buschardt, mit freundlicher Unterstützung der Christian-Erbach-Realschule plus in Gau-Algesheim

Ablaufdiagramm 2

Bohren: Metall

Metall anreißen

Körnen

Bohrer laut Arbeitsplan auswählen



Drehzahl einstellen
Siehe Drehzahldiagramm



Bohrer fest ins Bohrfutter einspannen und überprüfen

Werkstück in den Maschinenschraubstock einspannen

Tischhöhe einstellen

Werkstück festhalten und Vorschubhebel langsam herunterdrücken

Maschine ausschalten und bis zum Stillstand auslaufen lassen

Bohrer ausspannen und einsortieren

PRÜFEN

Alle Fotos: Dominik Buschardt, mit freundlicher Unterstützung der Christian-Erbach-Realschule plus in Gau-Algesheim