Die wichtigsten Sicherheitszeichen auf einen Blick

Sicherheits-zeichen	Sicherheits-hinweis	Auf welche mögliche Gefahren weist das jeweilige Zeichen hin?	Wieso ist der Hinweis für mich persönlich wichtig?	Wie kann ich mich schützen? Was kann ich persönlich beitragen?
	Verbots-zeichen: Rauchen verboten!	Holz und andere Stoffe in einer Holzwerkstatt sind leicht entzündlich und können relativ schnell in Brand geraten	Die Beschäftigten können bei einem Brand, den ein Raucher verursacht, verletzt werden, unter Umständen tödlich	In der Werkstatt nicht rauchen
	Gebots-zeichen: Gehörschutz benutzen!	Die meisten Maschinen erzeugen hohe und damit gesundheitsgefährdende Schallpegel	Zu hohe Schallpegel können auf Dauer mein Gehör schädigen und chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck begünstigen. Lärmschwerhörigkeit ist unheilbar	In Lärmbereichen immer Gehörschutz tragen
	Rettungs-zeichen: Rettungsweg/ Notausgang	Im Falle eines Brandes/ einer Gefahr müssen die Arbeitsräume schnell verlassen werden können. Dieses Zeichen zeigt, wo der Fluchtweg verläuft	Versperrte oder zugestellte Flucht- bzw. Rettungswege können zur tödlichen Falle werden	Arbeitsplatz und Werkstatt immer aufräumen, keine Gegenstände herumstehen lassen. Verkehrswege unbedingt frei halten
	Gebots-zeichen: Atemschutz benutzen!	Bei Schleif-, Schneid- und Umfüllarbeiten kann Staub entstehen	Einige Stäube können allergische Reaktionen hervorrufen, die Atemwege schädigen und können sogar Krebs auslösen (Buchen- und Eichenholzstäube)	Bei erhöhter Staubexposition müssen Atemschutzmasken getragen werden

Lösungsblatt zu Arbeitsblatt 2

Sicherheits-zeichen	Sicherheits-hinweis	Auf welche mögliche Gefahren weist das jeweilige Zeichen hin?	Wieso ist der Hinweis für mich persönlich wichtig?	Wie kann ich mich schützen? Was kann ich persönlich beitragen?
	Rettungs-zeichen: Erste Hilfe	An dieser Stelle befindet sich eine Erste-Hilfe-Einrichtung, z. B. ein Verbandkasten mit Erste-Hilfe-Material	Im Falle einer Verletzung weiß ich schnell, wo ich Verbandmaterial finde	Ich sollte mir die Lage des Verbandkastens schon früh einprägen, damit ich im Notfall nicht lange suchen muss
	Gebots-zeichen: Augenschutz benutzen!	Bei bestimmten Arbeiten können sich kleinere Teile lösen und umherfliegen	Umherfliegende Fremdkörper können in die Augen gelangen und diese verletzen	Droht die Gefahr von umherfliegenden Fremdkörpern, muss eine Schutzbrille getragen werden
	Warnzeichen: Warnung vor gesundheitsschädlichen oder reizenden Stoffen	Dieses Zeichen findet man an Räumen oder Bereichen, die für die Lagerung gefährlicher Stoffe bestimmt sind, z. B. Lacke, Verdünnungen oder Abbeizer	Die Chemikalien dort können bei falscher Handhabung die Gesundheit schädigen, man muss also besondere Schutzmaßnahmen beachten	Diese Arbeitsmittel immer vorschriftsmäßig aufbewahren. Die Gefahrstoffkennzeichnung auf dem jeweiligen Produkt aufmerksam lesen und die Sicherheitshinweise befolgen. z. B. das Tragen bestimmter persönlicher Schutzausrüstungen
	Gebots-zeichen: Fußschutz benutzen!	In einer Werkstatt können Werkstücke oder Werkzeuge auf die Füße fallen oder man kann sich die Füße einklemmen	Es drohen Fußverletzungen. Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe sind in einer Werkstatt ausreichend	Durch das Tragen von Sicherheitsschuhen lassen sich viele Fußverletzungen vermeiden
	Gebots-zeichen: Hautschutz benutzen!	Bei Kontakt mit bestimmten Arbeitsstoffen kann die Haut gefährdet werden	Schädige ich meine Haut, verliert sie ihre Schutzfunktion und kann krank werden. Vielleicht bekomme ich ein Ekzem oder sogar eine Kontaktallergie	Immer den Hautschutzplan beachten und die Haut entsprechend schützen, reinigen, und pflegen