

Arbeitsauftrag - Musterlösung



Planen Sie Ihren eigenen Arbeits- und Hautschutz für die Verarbeitung von Epoxidharzen. Beachten Sie dabei den „Praxisleitfaden für den Umgang mit Epoxidharzen“ und Hinweise der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft.

Technische Schutzmaßnahmen: zum Beispiel

- ☒ Behälter beim Anmischen abdecken
- ☒ Rührgerät beim Anmischen auf niedrige Stufe stellen (niedrige Drehzahl)
- ☒ langen Rührstab benutzen
- ☒ bei Rollen ein Spritschutzschild anbringen
- ☒ Werkzeuge mit langen Stielen benutzen
- ☒ Einwegwerkzeuge benutzen
- ☒ Epoxidharze nah am Boden ausgießen
- ☒ ...

Organisatorische Schutzmaßnahmen: zum Beispiel

- ☒ sich unterweisen lassen
- ☒ abgeschlossenen Mischbereich einrichten
- ☒ Arbeitsplatz und Werkzeuge sauber halten
- ☒ Gebrauchte Gebinde verschließen
- ☒ leere Gebinde entsorgen
- ☒ für ausreichende Belüftung sorgen
- ☒ ...

Persönliche Schutzmaßnahmen: zum Beispiel

- ☒ Chemikalienschutzhandschuhe tragen
- ☒ lange Hose und langes Hemd tragen
- ☒ Augen- oder Gesichtsschutz verwenden
- ☒ Gummistiefel oder Nagelschuhe tragen
- ☒ ggf. Schürze, Schutzhose oder Schutzanzug verwenden
- ☒ ...

Arbeitshygiene: zum Beispiel

- ☒ bei Hautkontakt Hände sofort waschen
- ☒ verschmutzte Kleidung sofort wechseln
- ☒ am Ende des Arbeitstages duschen und die Kleidung wechseln
- ☒ nach der Verarbeitung von Epoxidharzen Hände waschen
- ☒ im Arbeitsbereich nicht essen, trinken oder rauchen
- ☒ ...