

# Gefahrenquelle Staub

## 1. Gesundheitsgefährdungen durch Staub

- Reizungen und Erkrankungen der Atemwege, der Haut und der Augen
- Quarzstaub kann Silikose (Staublunge) und Lungenkrebs verursachen

## 2. Schutzmaßnahmen bei der Exposition von Staub

- **Technische Schutzmaßnahmen:** Absaugeinrichtungen anstellen, Fenster öffnen, für Belüftung sorgen, bei Reinigungsmaßnahmen nicht kehren, sondern Bau-Entstauber einsetzen
- **Organisatorische Schutzmaßnahmen:** Betriebsanweisung beachten
- **Personenbezogene Schutzmaßnahmen:**
  - PSA tragen: Geeignete, die Haut bedeckende Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, der Gefährdung angemessenen Atemschutz benutzen
  - Auf Hygiene achten
  - Auf Hautpflege achten, geeignete Hautreinigungs- und Hautpflegemittel benutzen