

Sturz vom Gerüst

Unfallhergang

Bei Außendämmarbeiten an einem Einfamilienhaus verliert ein Arbeiter auf dem Gerüst das Gleichgewicht und stürzt zwischen Gerüstbelag und die Hauswand. Bei dem Sturz zieht er sich schwerste Verletzungen zu.

Unfallursache

Das Gerüst steht zu weit von der Hauswand entfernt. Erlaubt sind laut Unfallverhütungsvorschriften maximal 30 cm. Der zu große Abstand zur Hauswand war die Unfallursache.

Arbeitsauftrag

Besprechen und sammeln Sie in Ihrer Arbeitsgruppe alle Schutzmaßnahmen, die den Unfall verhindert hätten.



Illustration: Michael Hüter

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....